



COMUNICADO DE RECALL



**CHASSIS LAND ROVER RANGE ROVER
SALLMAM247A248982 a SALLMAMH4CA391061**



**CHASSIS LAND ROVER DISCOVERY SPORT
99JCA2BG0GT200028 a SALCA2BN4HH651054**

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover Range Rover, chassis finais de **7A248982** a **CA391061**, ano/modelo de 2007 a 2012 e dos veículos Land Rover Discovery Sport, chassis finais de **GT200028** a **HH651054**, ano/modelo 2015 a 2017, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita dos deflagradores dos airbags localizados no sistema do airbag do motorista e/ou do passageiro dianteiro.

Componente envolvido: deflagradores dos airbags localizados no sistema do airbag do motorista e/ou do passageiro dianteiro.

Defeito: A peça denominada "deflagrador" que integra o sistema de airbag do lado esquerdo (lado do motorista) e/ou do lado direito (lado do passageiro) dos veículos em questão, pode apresentar a degradação da substância propelente do deflagrador após longos períodos de exposição dos veículos a altas temperaturas, grandes variações de temperatura ou mesmo alta umidade relativa do ar.

Este fato torna o deflagrador mais suscetível de deflagrar-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a ruptura da carcaça do deflagrador com a dispersão de fragmentos metálicos juntamente com a bolsa do airbag.

Risco: Em casos extremos, há a possibilidade de danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista, ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo no caso de colisão frontal com a deflagração inadequada da bolsa do airbag.

Até o momento a empresa não tem conhecimento de nenhum acidente em veículos Jaguar Land Rover.

Solução: Os concessionários autorizados Land Rover substituirão os deflagradores dos airbags localizados no sistema do airbag do motorista e/ou do passageiro dianteiro.

O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente até 2 horas.

Data de início do atendimento: 14 de outubro de 2022.

Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência, e, para agendar previamente a realização do serviço, com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda à sexta das 10h00 às 16h00 além do e-mail cliente@landrover.com.br, bem como nas páginas da marca na internet www.landrover.com.br, e nas páginas do Facebook e Youtube.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.



Juntos salvamos vidas.

