



**LAND ROVER RANGE ROVER
SALKA9B70PA027488 A SALKA9BWXPA035251 (Chassis não sequenciais)**

Fabricados de 23 de setembro de 2020 a 29 de novembro de 2022

A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover Range Rover, ano/modelo 2022/2023, chassis finais **PA027488** a **PA035251**, fabricados de 23 de setembro de 2020 a 29 de novembro de 2022, a contatar um concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço gratuito de inspeção, e, se necessário, a substituição do conjunto dos faróis traseiros.

Componente envolvido: Conjunto dos faróis traseiros.

Defeito: O funcionamento do conjunto dos faróis traseiros montado na carroceria pode falhar parcial ou permanentemente como resultado de danos na fiação do cabo de conexão do farol traseiro, causados por um bloco de espuma adjacente à lâmpada no interior da carroceria.

Risco: A falha do conjunto de faróis traseiros pode resultar na falha de funcionamento de uma ou mais das fontes de luz (lanterna traseira, luz de freio e/ou sinal de seta), o que, com visibilidade luminosa reduzida, significa que o veículo pode não ser visto claramente pela traseira e, portanto, aumenta o risco de colisão. Uma condição de colisão, pode aumentar o risco de ferimentos aos ocupantes e/ou terceiros.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Solução: Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço gratuito de inspeção, e, se necessário, a substituição do conjunto dos faróis traseiros.

O tempo estimado para o reparo é de **aproximadamente 1 hora e 30 minutos**.

Data de início do atendimento: 03 de agosto de 2023.

Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com o Concessionário Autorizado Land Rover de sua preferência, e, para agendar previamente a realização do serviço pelo telefone **0800 012 2733** para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda à sexta das 09h00 às 16h30 além do e-mail **clientelandrover@landrover.com.br**, bem como nas páginas da marca na internet **www.landrover.com.br** e nas páginas do Facebook e Youtube.

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

